

# 11. Torrent des Chalps, torrent du Chagne, quinze jours après le déluge

Olivier Peyre, décembre 2023

J'ai donc repris ma marche en aval de la mairie de Risoul, bâtiment bien situé au cœur des hameaux de la Commune, bâtiment bien situé pour être vu par tous ceux qui montent à la station, mais un peu moins du point de vue du risque torrentiel.

Image 1 : un chenal d'écoulement reconstitué



Vue vers l'aval. J'amorce la descente dans le vallon sous la mairie et les ponts du quartier. Les berges ont souffert, ici une pelle mécanique a tracé un nouvel écoulement rectiligne pour que l'eau s'en aille sans problème.

Image 2 : le passage de la pelle mécanique



Quand c'est possible je marche dans les pas de la pelle mécanique. En fait au cours de la descente, le travail le plus important semble avoir été le déblaiement de tous les troncs et des arbres enchevêtrés. Il n'y en a plus, reste seulement des tas de branchages soigneusement constitués à l'écart du passage de l'eau.

Image 3 : sous le Villaret



Au-dessus du reste du talus les fruitiers donnent l'échelle de ce qui a été emporté, et d'ailleurs tout au fond on voit une échelle métallique appuyée contre le mur de terre. Ouvrages de béton et grillages ont été emportés.

Image 4 : en face



Difficile de dire s'il y avait là l'arrivée d'un écoulement ou s'il s'est créé de toutes pièces. En tous cas ça a bien raviné.

Image 5 : arrivée dans les gorges



A partir de là il serait illusoire de rentrer à la maison avec les pieds secs.

Image 6 : que de bois coupé !



Pendant combien de jours ont résonné les tronçonneuses au fond des gorges ?

Image 7 : toujours le même spectacle (1)



Sur un petit kilomètre les yeux s'habituent au même spectacle : des versants effondrés, des souches et du bois coupé ou laissé par le torrent, et le passage de la pelle mécanique.

Image 8 : toujours le même spectacle (2)



La pelleuse est passée d'une rive à l'autre, beaucoup d'éboulements de part et d'autre.

Image 9 : du noisetier coupé et mis en tas



Un travail soigné pour laisser le passage libre à l'eau au cas où...

Image 10 : sortie des gorges



Enfin les versants desserrent leur prise, le vallon s'élargit et je sens que le Chagne se rapproche.

Image 11 : toujours les éboulements des rives



Cependant les éboulements ont eu lieu jusqu'au bout.

Image 12 : une longue digue



En haut du petit cône de déjection, toujours des pierres et du bois coupé ici du pin sylvestre, mais de l'autre côté du torrent, en rive gauche, une longue digue de protection a été réalisée.

Image 13 : creuser à nouveau



Qui dit cône de déjection dit pente plus faible et zone d'accumulation de dépôts d'alluvions. La réponse de l'homme est de creuser dans le tas pour l'évacuation rapide de l'eau en un passage unique.

Image 14 : le pont de la route des campings



Le pont de la route des campings est toujours là, mais l'eau s'est dispersée dans les environs. A droite, sous les pins les mobil homes.

Image 15 : vue en aval depuis le pont



Par choix éthique je ne montre pas les dégâts dans les propriétés privées. Ici le torrent a été curé jusqu'à son confluent avec le Chagne. Je vais voir.

Image 16 : le confluent



Arrivé au confluent, avec le Chagne au fond qui arrive par la droite, je décide de poursuivre en descendant le torrent sur sa rive gauche, ou du moins d'essayer.

Image 17 : le Chagne



On change de taille de cours d'eau.

Image 18 : présence de notre société (1)




Ca tombe bien, je n'avais pas l'intention de m'arrêter.

Image 19 : présence de notre société (2)



Dans un amas de branchages au bord de l'eau. C'est noté, je reviendrai réserver plus tard.

Image 20 : une digue retrouvée



Le torrent est visible au fond. Il est passé au premier plan, mettant à découvert une ancienne digue dans le secteur des campings.

Image 21 : un tronc transporté et déposé



Un tronc parmi d'autres, transporté et déposé là, donnant une idée de la puissance du Chagne lors de sa crue.

Image 22 : arrivée au pont de la route de Guillestre



Pont et route ont été construits après les inondations de 1957. Partout des arbres et des branchages au bord de l'eau, et des bouts de digue qui ont tenu.

Image 23 : vue depuis le pont



Vue vers l'aval : une nouvelle fois, partout des dépôts d'arbres, de branchages échoués ici et là.

Image 24 : le non spectaculaire



Sous le pont en rive gauche, un long mur de béton protégeant les champs et un canal parallèle arrivant à ces martelières.

Ici c'est le domaine des paysans, leur système d'arrosage par gravité. Il va falloir curer et nettoyer non seulement ces ouvrages de répartition de l'eau, mais aussi les canaux qui amènent l'eau pour l'arrosage des prairies. Qui fera le travail de remise en état ?

## Image 25 : trouver la fuite



Dans le lit du Chagne, à proximité de la zone d'activités du Villard, une pelle esseulée. Coupure d'eau, recherche de la localisation du problème, creusement, changement d'une vanne et début de remise en état des lieux.

Image 26 : image banale de désolation



Entre les deux zones de neige, la différence de hauteur c'est la terre qui a été emportée par le Chagne.

Image 27 : à l'approche du Guil



Une photographie, prise presque sous le fort, où l'on voit la largeur de ce qui a été emporté.

Image 28 : ancien ouvrage de protection



Où l'on retrouve, en amont du confluent avec le Guil, d'anciens ouvrages de protection des terrains, ici des éléments de béton formant mur. Le Chagne est passé bien au-dessus.

Image 29 : témoignages du retrait



Une fois le gros de la crue passé, lorsque l'eau a perdu de son volume et de sa puissance, elle va se retirer avec plus de modestie, sculptant des passages secondaires dans la nite.

Image 30 : une épave



C'était un lieu de vie et de bonheur.

Image 31 : arrivée à Saint-Guillaume



Au confluent du Chagne et du Guil cette fois-ci. La ferme est protégée par la digue érigée au début des années 1960, consécutivement aux grandes inondations de 1957.

Image 32 : Guil et Chagne



En se retournant, Guillestre (à gauche) et Risoul (à droite) sont derrière nous. Taille et débit, pente et teinte, distinguent les deux cours d'eau.

Image 33 : dans le lit endigué du Guil



Retour à quelque chose de plus habituel, avec derrière le pont de la route nationale le hameau du Cros de Réotier et le sommet de Roche Charnière.

Image 34 : la boucle est bouclée



Me voilà revenu au départ de mon cheminement, en face des restes du pont qui assura la liaison routière de part et d'autre du Guil jusqu'à son remplacement.

Au premier plan, des morceaux de plastique accrochés aux racines des arbrisseaux. Est-ce qu'une nouvelle crue les emportera jusqu'à Serre-Ponçon ou les déposera un peu plus loin ? Est-ce qu'une action collective viendra en retirer le plus gros pour remettre propre l'espace ayant subi la crue ?

Image 35 : pré noyé et gelé



Dans un pré entre le Guil et la zone d'activités. Un pré noyé puis gelé avec au centre ce micro paysage pouvant symboliser la déflagration que vient de subir une large partie du Guillestrois.

Un pré utilisé en saison par Auguste pour faire pâturer ses moutons.

Image 36 : Auguste au boulot



Auguste justement au boulot, comme chaque jour à la même heure. Ca fait du bien de se retrouver dans la chaleur de la bergerie après ce périple, de retrouver une ambiance normale qui vient de la nuit des temps.

Dans le Guillestrois, en cette mi-décembre 2023, ici comme ailleurs, la vie continue.