


# 9. Les Isclasses, quinze jours après le déluge

Olivier Peyre, décembre 2023

**Prendre la mesure de ce qui est arrivé** dans le Guillestrois, ne consiste pas seulement à coller à l'actualité initiale quand le territoire est sous le choc, ni à fournir quelques causes explicatives. C'est naturellement s'inscrire dans la durée pour percevoir comment hommes et paysages vont peu à peu recouvrir vie, à commencer par les travaux de mise en sûreté, sans oublier plus haut dans les gorges, les stigmates de la furie du torrent.

Image 1 : le Guil endigué après 1957



Remonter le torrent de Palps, c'est partir de son confluent avec le Guil, au pied du rocher et des fortifications de Mont-Dauphin, avec ici ce qui reste du pont qui a subi les inondations de 1957.

Image 2 : le terminus du torrent de Palps



Un torrent sale mais au débit réduit, un torrent qui ne porte pas les marques des inondations ni de travaux postérieurs. C'est la preuve que durant les inondations, le gros de l'eau est passé ailleurs. Bref un bout de torrent comme si de rien n'était.

Image 3 : le pont de la sortie aval de la zone d'activités



Un peu plus haut, à deux pas du rond-point d'Intermarché. Les herbes ont été couchées mais c'est tout, donc mêmes remarques que précédemment : l'eau est passée ailleurs, elle n'est pas franchement passée sous le pont de la route de Guillestre.

Image 4 : le pont de la route de Guillestre



Du côté aval du pont, des tas de gravier ont été entreposés, première marque de travaux.

Image 5 : Intermarché fermé



Quinze jours après, Intermarché est toujours un chantier, mais n'a plus l'aspect désolant de l'immédiat après crue.

Image 6 : le torrent curé



Vue vers l'amont. Chose qu'on ne voyait plus depuis une trentaine d'années, le lit du torrent a été entièrement vidé, curé, nettoyé sur toute sa longueur entre les deux ponts intéressant les Isclasses.

Image 7 : près de la SAMSE



Vue vers l'aval, sur un merlon de protection en rive gauche du bas des Isclasse : SAMSE, commerces près d'Intermarché et route de Guillestre.

Image 8 : en amont de la SAMSE



A gauche les stockages de la SAMSE. Le merlon photographié juste sous la route montant à la mairie de Risoul par Chauvet. Une belle digue. A droite les arbres ont été entreposés sur l'autre berge.

Image 9 : le pont en question



La route desservant les hameaux plus en amont est bien rétablie. Pour les rambardes du pont, on verra plus tard.

Image 10 : l'ambiance est au travail



Nous sommes samedi après-midi, c'est repos il n'y a plus d'urgence. Les engins attendent que le week-end passe.

Image 11 : il reste encore quelques tas de gravats...



Le départ de la route menant au poste EDF. Elle est à nouveau carrossable.

Image 12 : des arbres déchiquetés



Partout dans le cours d'eau on voit des arbres déchiquetés, non pas par les engins mais par l'élan du flot et tout ce qu'il charriait à son paroxysme.

Image 13 : long ouvrage de protection



A Risoul l'hiver le soleil part vite et déjà je me retrouve à l'ombre. L'eau du torrent a été remise dans son lit rectiligne, et un peu plus haut un long merlon a été élevé et modelé, toujours en rive gauche pour protéger maisons et activités. Du beau travail !

Le chemin parallèle au torrent a lui aussi été remis en état... jusqu'à un certain point.

### Image 14 : le château d'eau (1)



En fait jusqu'au château d'eau. Il n'y a plus de pont, cela va sans dire. Deux-tiers de siècle après son édification établirait-on encore un ouvrage aussi essentiel pour l'alimentation en eau potable des habitants dans le lit même d'un torrent ?

Image 15 : le château d'eau (2)



Enfin, il a été retrouvé et dégagé des gravats ! On entend une pompe et un tuyau en part, le bruit est celui d'un cœur qui bat.

Image 16 : continuation de la digue de protection



Il y a des tuyauteries de ci de là, un torrent bien curé et une belle digue qui va se terminer en amont en s'appuyant contre le piémont de la montagne. L'eau ne passera plus n'importe où, elle en rejoindra plus le Plan de Phazy.

Image 17 : en bordure de la digue



Vue vers l'aval. Beaucoup d'arbres arrachés par le torrent et poussés par l'homme.

Image 18 : l'extrémité amont de la digue



Les engins ne sont pas allés plus loin.

Image 19 : suivre la piste



Au-delà c'est le domaine de la nature. Je continue la montée en suivant les traces et en restant sur la même rive. Je veux aller voir plus haut.

Image 20 : un chemin en sale état



Je débouche sur un chemin carrossable, mais au détour du virage la suite a été emportée par le torrent.

Image 21 : le pont est toujours là



Il faudra peut-être un peu déblayer la terre, le versant s'est effondré. Le pont est toujours là, je ne sais pas dans quel état, il a bloqué l'eau qui est passée de tous les autres côtés.

Image 22 : il faudra bien le nettoyer



Enlever quelques pierres, passer un bon coup de balai...  
C'est la sortie aval des gorges.

Image 23 : le chemin en piteux état



Pour l'instant il est déconseillé d'emprunter ce tronçon, même en quad.

Image 24 : une jolie cascade



Je remonte le torrent en essayant le passage le moins pénible.

Image 25 : c'est un peu le bazar !



De ce côté-là, en rive gauche c'est un peu le bazar, les pins ne sont plus alignés et dans le bon sens, il faut dire qu'ils sont partis avec la rive. Ils étaient là pour soutenir le terrain.

Image 26 : un peu plus haut, sur l'autre rive



Le terrain ne semble pas encore complètement stabilisé.

Image 27 : une jolie cascade (bis)



Dans ce terrain assez accidenté, il ne faut pas être pressé, surtout que les gouttes d'eau se sont déposées sur la roche et ont gelé, c'est casse gueule !

Image 28 : les marques de la crue



A droite la terre laissée par la crue sur le rocher, à gauche on voit bien jusqu'où est montée l'eau. Le bruit que tout ça devait faire !

Image 29 : et tout à coup...



... un tombereau sur la route conduisant à Barbein.

Image 30 : la passerelle de Barbein



C'est pour le moment le moyen le plus pratique mis à disposition des habitants du hameau et de leurs visiteurs, pour communiquer avec le reste du Guillestrois. On s'y croise facilement à pied.

Les riverains ont des voitures garées de chaque côté, un peu loin du torrent car la route ne tient pas de partout côté Barbein.

Image 31 : et si l'eau est sale...



... c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le torrent, tout là-haut. Vue prise depuis le pont.

Image 32 : au zoom



Je ne suis pas monté voir ce que réalisait ce travailleur, j'ai juste envoyé un coup de zoom. J'avais autre chose à voir, et après une petite discussion avec des gens, j'ai pris la route menant aux Traverses.


Image 33 : le Pelvoux



En quelques dizaines de mètres, au premier tournant, on retrouve des maisons intactes, des gens qui s'affairent ou qui promènent avec des poussettes, une vie normale, quoi. Une ambiance totalement différente.

Belle vue sur la vallée, ici plein nord le Pelvoux et son glacier au zoom.

Image 34 : un coin tranquille



Peut-être moins prestigieux que le Pelvoux, mais ce coin-là, dans cet après-midi, est encore au soleil et semble particulièrement peinard. Finalement, c'est pas plus mal.